


## Hinweis zum Brennen und Abkühlen von Zirkonoxid-Gerüsten bei der Keramikverblendung



**Gewicht pro Zahneinheit \***

\* Die Zahneinheit mit der höchsten Masse bestimmt die Zeiten für die gesamte Arbeit.

Aufgrund der schlechten Wärmeleitung von Zirkonoxid, dürfen gefertigte Zirkonstrukturen nicht zu schnell aufgeheizt bzw. abgekühlt werden, da ansonsten Risse in den Strukturen entstehen können. Die Tabelle zeigt die empfohlene Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Masse des Gerüstes.